



УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации
Новолодожского городского поселения
О.С.Баранова
« 29 » марта 2018 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ

Муниципальное образование
Новолодожское городское поселение
Волховского муниципального района
Ленинградской области

« 29 » марта 2018 г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – Баня
- 1.2. Адрес объекта 187450, Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, улица Урицкого, д.16
- 1.3. Сведения о размещении объекта
- Здание бани, назначение: нежилое, 1-этажный, общая площадь 770,90 кв.м.
- наличие прилегающего земельного участка: да / нет
- 1.4. Год постройки здания 1973 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего - , капитального -
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Администрация муниципального образования Новолодожское городское поселение Волховского муниципального района Ленинградской области
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 187450, Ленинградская область, Волховский район, г.Новая Ладога, пр.Карла Маркса, д.21

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация Оказание бытовых услуг населению

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут городского автобуса до ст. Автостанция на ул.Пионерская

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: не предусмотрено

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта : 725 метров

3.2.2 время движения (пешком): 15 минут

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: часть пути - да / нет

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: *акустическая, тактильная, визуальная: нет*

3.2.6 Перепады высоты на пути: *есть / нет*

Их обустройство для инвалидов на коляске: *да / нет*

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В
2	Вход (входы) в здание	ДУ
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (Г, С, О)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДУ
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г, У, С)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДУ
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: *Доступно условно*

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ № п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ремонт (текущий)
2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)

2	Вход (входы) в здание	ремонт (текущий)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ремонт (капитальный)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ремонт (текущий)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ремонт (капитальный)
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	ремонт (текущий)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ремонт (капитальный)
	Все зоны и участки	ремонт (текущий)

*- указывается один из вариантов (видов работ): не требуется; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ _____ по мере поступления денежных средств в рамках исполнения _____ плана

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДЧ

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) удовлетворительно

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется:

4.4.1. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту
2. Входа (входов) в здание
3. Путей движения в здании
4. Зоны целевого назначения объекта
5. Санитарно-гигиенических помещений
6. Системы информации (и связи) на объекте

Руководитель
рабочей группы

Начальник ОУМИ Кулькова С.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы


Ведущий специалист отдела ЖКХ Егармина А.В.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Ведущий специалист ГО и ЧС Конанов А.Г.
(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Ведущий специалист-архитектор администрации Игнатишко А.С.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

представители общественных
организаций инвалидов

Орлова В.Ю.
(Ф.И.О.)


(Подпись)

представители организации,
расположенной на объекте

ведущий специалист МКУ «Городская Служба» Мишинькина О.С.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Приложение 1
к Акту обследования
к паспорту доступности
от "29" марта 2018 г.

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

Здание бани, расположенное по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н. г.Новая Ладога, ул.Урицкого, .16

N п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	-	-	-	-
2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	-	Отсутствует визуальная информация, тактильные обозначения	С.Г	-	Текущий ремонт
3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	К	Установка пандуса	Текущий ремонт
5	Автостоянка и парковка	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			-	-			

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности ^{<*>} (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ^{<***>} к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	N фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-В	-	-	Текущий ремонт

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 2
к Акту обследования
к паспорту доступности
от " 29 " марта 2018 г.

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

Здание бани, расположенное по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, г.Новая Ладога, ул.Урицкого, .16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Лестница (наружная)	есть	-	-	Отсутствует пандус	К	Установка пандуса	Текущий ремонт
2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	-	Отсутствуют тактильные обозначения	С	Изготовление и установка табличек на языке Брайля	Текущий ремонт
4	Дверь (входная)	есть	-	-	Отсутствует световой и звуковой маяк	Г.С	Установка светового и звукового маяка	Текущий ремонт
5	Тамбур	есть	-	-	Площадь помещения не позволяет перемещаться на креслах-колясках	К	Расширение помещения	Текущий ремонт
ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		на плане	№ фото	
Вход в здание	ДУ	-	-	ремонт (текущий)

Комментарий к заключению: _____

Приложение 3
к Акту обследования
к паспорту доступности
от "29" марта 2018 г.

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания
(в т.ч. путей эвакуации)

Здание бани, расположенное по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, г.Новая
Ладога, ул.Урицкого, д.16

№ пп	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Коридор (вс тибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	-	Отсутствуют тактильные обозначения	С	Изготовление и установка табличек на языке Брайля	Текущий ремонт
2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	К	Установка пандусов	Текущий ремонт
4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
5	Дверь	есть	-	-	Ширина дверей не соответствует нормам	К	Расширение дверных проемов	Текущий ремонт
6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Нет плана эвакуации на объекте, ширина дверного проема и коридора на путях эвакуации не соответствует нормам, наличие порогов, отсутствие звуковых и тактильн	К, О.С.Г	Установка схемы «План эвакуации», расширение дверного проема и коридора, установка пандуса	Капитальный и текущий ремонт

					ых обозначений			
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДЧ-И (О,С,У)			Капитальный ремонт

 <*> Указывается: ДИ-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Приложение 4(1)
к Акту обследования
к паспорту доступности
от "29" марта 2018 г.

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант I - зона обслуживания инвалидов

Здание бани, расположенное по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, г.Новая
Ладога, ул.Урицкого, .16

N п.п.	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	N на плане	N фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
2	Зальная форма обслуживания	есть	-	-	Отсутствуют пандусы. Отсутствуют тактильные обозначения. наличие порогов в дверных проемах	-	Изготовление и установка табличек на языке Брайля. установка пандусов	Ремонт (текущий)
3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
5	Кабина индивидуального обслуживания	есть	-	-	Отсутствуют пандусы. Отсутствуют тактильные обозначения. наличие порогов в дверных проемах	С. К	Изготовление и установка табличек на языке Брайля. установка пандусов	Ремонт (текущий)
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) ** <*> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант 1- зона обслуживания инвалидов	ДУ			ремонт (текущий)

Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Здание бани, расположенное по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, г.Новая
Ладога, ул.Урицкого, .16

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Место приложения труда	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант II- места приложения труда	ДЧ-В			Технические решения невозможны

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания
(целевого посещения объекта)

Вариант III - жилые помещения

Здание бани, расположенное по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, г.Новая
Ладога, ул.Урицкого, 16

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	Нет	-	-	-	-	-	-

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант III – жилые помещения	-	-	-	-

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно. ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению:

Приложение 5
к Акту обследования
к паспорту доступности
от "29" марта 2018 г.

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

Здание бани, расположенное по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, г.Новая
Ладога, ул.Урицкого, 16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Туалетная комната	есть	-	-	Отсутствуют приспособления для инвалидов, передвижающихся на колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата	К, О	-	Установка пандусов, расширение дверных проемов, перепланировка помещения для расширения зоны пользования
2	Душевая/ванная комната	есть	-	-	Отсутствуют приспособления для инвалидов, передвижающихся на колясках, инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата	К, О	-	Установка пандусов, расширение дверных проемов, перепланировка помещения для расширения зоны пользования
3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне							

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
	ДЧ-И (Г, С, У)			Ремонт (капитальный)

 Комментарий к заключению: _____

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

Здание бани, расположенное по адресу: Ленинградская обл., Волховский р-н, г.Новая Ладога, ул.Урицкого. .16

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1	Визуальные средства	есть	-	-	-	-	-	-
2	Акустические средства	нет	-	-	Отсутствует световой и звуковой маяк	С	-	Установка светового и звукового маяка
3	Тактильные средства	нет	-	-	Отсутствуют тактильные обозначения	С	-	Установка табличек со шрифтом Брайля
ОБЩИЕ требования к зоне								

II. Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности <*> (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) <***> (к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ)
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДУ			ремонт (текущий)

<*> Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) - доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) - доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно.

<***> Указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - альтернативной формы обслуживания.

Комментарий к заключению: _____

Состояние доступности объекта социальной инфраструктуры
Администрации муниципального образования Новолодожское городское поселение
Волховского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Наименование организации (полностью, в соответствии с Уставом)	Наличие паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры		Состояние доступности объекта
		Разработан (находится в разработке)	Дата утверждения руководителем организации	Оценка состояния доступности* (в том числе для различных категорий инвалидов) в соответствии с Классификатором объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности.
1	Здание бани	разработан	29 марта 2018 года	ДУ

* Классификатор объектов социальной инфраструктуры по состоянию (уровню) доступности. Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627. Таблица 10. (Указывается: - доступен полностью всем; - доступен полностью избирательно (указать, каким категориям инвалидов); - доступен частично всем; - доступен частично избирательно (указать категории инвалидов); - доступно условно, - недоступно).

** Указываются мероприятия в соответствии с управленческим решением – «Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта». Пункт 4 Приложения А.3 Паспорта объекта социальной инфраструктуры (Приказ Минтруда России от 25 декабря 2012 года № 627). Указывается вид работы в соответствии с классификатором: - текущий ремонт; - подготовка проектно-сметной документации; - строительство; - капитальный ремонт; - реконструкция; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания)